

# ALLESKLEBER SUPER STRONG & SAFE MINIS UHU

## SUPER STARKER UND SUPER SCHNELLER ALLESKLEBER IN PRAKTISCHEN MINI-TUBEN



### PRODUKTBESCHREIBUNG

UHU Alleskleber Super Strong & Safe klebt super stark und super schnell - verklebt die Finger nicht sofort. Die patentierte Klebeformel bleibt für ca. 20 Sekunden nachkorrigierbar und ist für praktisch alle flexiblen, festen, porösen und porenfreie Materialien geeignet. Hält Vibrationen und Erschütterungen stand, ist flexibel, transparent und geruchlos. Feuchtigkeits- und temperaturbeständig von -50 °C bis +100 °C. Drei praktische und immer frische Mini-Tuben in der soliden Aufbewahrungsbox. Ideal für Anwendungen zu Hause und unterwegs.

### ANWENDUNGSBEREICH

Universell - klebt Porzellan, Keramik, viele Kunststoffe, Metall, Holz, Glas, Leder, Gummi, Styropor®, Papier, Karton und vieles mehr. Nicht geeignet für Polythylen (PE), Polypropylen (PP), Bekleidungstextilien / -leder

### EIGENSCHAFTEN

- Super stark
- Super schnell
- Nachkorrigierbar - verklebt die Finger nicht sofort
- Patentierte Formel
- 3 Mini-Tuben: praktisch und immer frisch
- Solide Aufbewahrungsbox

### VORBEREITUNG

**Anforderungen an die Oberflächen:** Die zu verklebenden Materialien müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

### VERARBEITUNG

#### Gebrauchsanleitung:

Tragen Sie einen dünnen Klebstofffilm auf einer Seite auf. Drücken Sie die Teile

zusammen. Die Klebeverbindung ist für ca. 20 Sekunden nachkorrigierbar. Die zu verklebenden Oberflächen müssen die gleiche Größe und Form haben.

**Flecken/Rückstände:** Entfernen Sie frische Flecken sofort mit Aceton. Vorher an einer nicht sichtbaren Stelle testen. Ausgehärteter Klebstoff kann nur mechanisch entfernt werden.

**Tipps:** Je dünner die Klebstoffschicht, umso schneller wird die Endfestigkeit erreicht und umso stärker ist diese.

**Bitte beachten Sie:** Enthält Cyanoacrylat. Verklebt Haut und Augenlider in Sekunden. Wenn das Produkt in Kontakt mit den Augen kommt, sofort mit Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen. Wenn der Klebstoff in Kontakt mit der Haut kommt, kann er mit warmem Seifenwasser gelöst werden. Tragen Sie danach eine Hautcreme auf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

### TROCKNUNGSZEITEN\*

**Trocknungs-/Aushärtungszeit:** ca. 20 bis 60 Sekunden. Finger verkleben nicht sofort. Je nach Material bildet UHU Alleskleber Super Strong & Safe innerhalb von 20 Sekunden bis zu einer Minute eine starke, zuverlässige Klebeverbindung.

**Endfestigkeit:** Maximale Endfestigkeit wird erreicht nach ca. 24 Stunden (die Klebeverbindung kann nach 24 Stunden voll belastet werden).

\* Die Trocknungszeiten können variieren, u.a. abhängig von Untergrund, aufgetragener Produktmenge, Feuchtigkeitsgehalt und Umgebungstemperatur.

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

**Temperaturbeständigkeit:** -50 °C bis zu +100 °C

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

**Aussehen:** Farblos, glasklar

**Basis:** UHU Entwickler - besteht teilweise aus Cyanoacrylat.

**Konsistenz:** gel

### LAGERUNGSBEDINGUNGEN

An einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.

### GEBINDEGRÖSSEN

- Mini-Tuben: 3 x 1 g in einer Box
- Dosiersystem: 3 g
- Tube: 7 g

Hinweis: Die obigen Angaben sind das Ergebnis sorgfältig durchgeführter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art können wir im jeweiligen Anwendungsfall keine Verantwortung übernehmen, da sich bei den vielfältigen Möglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitsweise) die mitspielenden Faktoren unserer Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualität unseres Erzeugnisses übernommen werden.